
کد کنترل







عصر پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

دفترچه شماره ۳ از ۳



جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور اعلم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

**آزمون ورودی دورههای دکتری (نیمهمتمرکز) ـ سال 1404** مهندسی صنایع چوب و فراوردههای سلولزی (کد 2417)

مدتزمان پاسخگویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۵۰ سؤال

## عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحاني	ردیف
۳٠	١	٣٠	چوبشناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب	1
٧٠	٣١	4.	تشریح و تشخیص چوب تکمیلی ـ کیفیت چوب و رویشگاه (۱)	۲
11+	٧١	۴٠	فراوردههای لایهای چوب، تخته خردهچوب تکمیلی، تخته فیبر	*
111*	* 1	1 •	تکمیلی، فناوری چسب، چوب ــ پلاستیک	1
			فناوری کاغذسازی پیشرفته، فناوریهای تبدیلی در کاغذسازی،	
10+	111	۴٠	فیزیک ــ مکانیک خمیر و کاغذ، شیمی چوب پیشرفته، فناوری	۴
			تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته	

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ......... با شماره داوطلبی ........ با آگاهی کامل، یکسانبودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

امضا: چوبشناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب: ۱-کدام طبقه از گیاهان پرسلولی، جزو گیاهان چوبده هستند؟ ۴) نهانزادان آوندی ۳) خزهها ۲) تکلیهایها در كدام چوبها، شناسایی قسمت چوب آغاز حلقه سالیانه آسان تر است؟ ۱) راش \_ آزاد \_ افرا ۲) نراد \_ ماهاگونی \_ تبریزی ۴) ممرز \_ گردو \_ اقاقیا ٣) نارون \_ زبان گنجشک \_ بلوط کدامیک، مبنای بافت سوزنبرگان و پهنبرگان است؟ ۲) ضخامت دیواره تراکئیدها ـ ضخامت دیواره فیبر ۱) قطر شعاعی تراکئیدها ـ ضخامت دیواره فیبر ۴) قطر مماسى تراكئيدها ـ اندازه حفره آوند ۳) اندازه کانال رزینی ـ اندازه حفره آوند کدام مورد، درخصوص ساختار آناتومیکی «خیزران» درست است؟ ۱) دستجات فیبری با آرایش شعاعی به دور حفره پراکندهاند. ۲) دستجات فیبری آوندی در بافت زمینه پارانشیمی پراکندهاند. ۳) دستجات پارانشیمی در بافت زمینه فیبری آوندی پراکندهاند. ۴) فراوانی دستجات فیبری آوندی، در سمت حفره بیشتر است. وجود تراکئیدهایی مزّین به ضخامت مارپیچی در خمیرکاغذ سوزنیبرگان، نشان از وجود الیاف کدام چوب در خمير دارد؟ Larix desidu (7 Picea abies (\ Pinus sylvestris (\* Pseudotsuga menziesii (\* فراوان ترین نوع منفذ در سوزنی برگان، کدام است؟ ۴) متقابل ۳) نردبانی کدام مورد، به عنوان یک ویژگی قاطع برای تمایز پهنبرگان از سوزنی برگان مناطق معتدله و سرد استفاده می شود؟ ۱) حضور یا عدم حضور کانالهای رزینی ۲) حضور یا عدم حضور آوندها ۴) دانسیته چوب ۳) یهنای اشعه چوبی

۸ - اندازه گیری رطوبت یک قطعه چوب با رطوبت سنج الکتریکی در کدام دما (درجه سلسیوس) و رطوبت (درصد)، از دقت بیشتری برخوردار است؟

۱) ۴ \_ کمتر از ۱۰۰ ۲ \_ کمتر از ۳۰

۳۰ - کمتر از ۲۰۰ (۴ متر از ۳۰ ا

-9	برای متعادلسازی رطو	بت چوب بهمیزان ۱۲ درصد	در دمای ۲۰ درجه سلس	وس، مقدار رطوبت نسبی د
	اتاق کلیما باید چند در	صد باشد؟		
	17 (1	٣٠ (٢	۶۵ (۳	100 (4
-1•	کدام مورد درست است؟			
	۱) گرمای ویژه چوب در ه	مقایسه با بتن بیشتر است.		
	۲) رطوبت اشباع فیبر چو	ب تقریباً برابر با ۱۰۰ درصد اس	ىت.	
	۳) هدایت حرارتی چوب د	در جهت شعاعی، تقریباً ده برابر	بزرگتر از جهت مماسی اس	ت.
	۴) مقدار انبساط چوب در	ِ اثر افزایش دما، بیشتر از مقدار	واکشیدگی آن در اثر جذب	رطوبت است.
-11	اگر یک قطعهچوب به جرم	، ۲۰۰ گرم و حجم ۱۶۰ سانتی	مترمكعب داخل يك ظرف ح	اوی آب انداخته شود، چه اتفاق <sub>ح</sub>
	رخ میدهد؟			
	۱) روی آب شناور باقی م	ىماند.		
	۲) بلافاصله به زیر آب فرو	و میرود.		
	۳) بسته به مقدار رطوبت	آن، ممکن است روی آب شناو	ِ بماند یا به زیر آب فرو رود	
	۴) در ابتدا روی آب شناور	ر میماند و پس از مدتی، در اثر	جذب رطوبت و افزایش جر	، به زیر آب فرو میرود.
-17	کدام مورد درست است؟			
	۱) مقدار خاکستر باقیمان	ده از سوختن کامل چوب، بیشن	ر از انواع زغالسنگ است.	
	۲) تخریب گرمایی (پیرولب	بز) چوب، معمولاً از دمای ۱۰۰	درجه سلسيوس شروع مي	ود.
	۳) هدایت حرارتی چوب ه	در جهت موازی الیاف، بیشتر از	مقدار آن در جهت عمود بر	لياف است.
	۴) دمای نقطه اشتعال چو	رِب، تقریباً برابر با °°۴ درجه	سلسيوس است.	
-17	استفاده از کدام چوب، بر	ای جذب امواج صوتی مؤثر تر	ست؟	
	۱) چوب راستتار		۲) چوب حاوی مواد استخ	اجي زياد
	۳) چوب با حلقههای سالی	بانه پهن	۴) چوب سبک و متخلخل	
-14	اگر جرم تر یک قطعهچو،	ب 4 برابر جرم کاملاً خشک آن	باشد، رطوبت آن چند درص	د است؟
	4 (1	۲۵ (۲	۴۰ (۳	<b>*</b> · · · <b>(*</b>
-12	كدام خاصيت اتيلسلولز،	، آن را برای آزادسازی کنترلش	لده در پوشش قرصها مفید	مىسازد؟
	۱) نرخ بالای تخریب آنزیه	می	۲) حساسیت به pH	
	۳) استحکام مکانیکی و پا	لاستيسيته زياد	۴) انحلال در آب	
-18	فرایند شیمیایی اصلی بر	ای سنتز سدیم کربوکسیمتیل	, سلولز (Na-CMC) از سا	لز چیست؟
	۱) استریسازی با اسید ا	ستیک		
	۲) اتریسازی با متیلکلر،	بد		
	۳) کربوکسیمتیلاسیون ب	ا استفاده از مونوکلرواستیک اس	ید	
	۴) اتصال عرضي با اتيلكا	ىرىد		
-17	واکنشهای سلولز، بیشتر	ٍ تحتِتأثير كدام گروههاي شي	میایی آن است؟	
	۱) آلکیل	۲) آمین	۳) کربوکسیل	۴) هیدروکسیل
-11	در فرایند رنگبری خمیر	کاغذ، از چه مادهای برای اکس	بداسیون لیگنین استفاده م	يشود؟
	۱) هیدروژن پراکسید	۲) سدیم هیدروکسید	۳) کلسیم کلرید	۴) آمونیاک

-19	کدامیک از مشتقات سلولزی، برای تولید فیلمهای	ئی استفادہ میشود؟	
	۱) فسفات سلولز	۲) کربوکسی متیل سلولز	
	٣) استات سلولز	۴) نیترات سلولز	
-۲•	تهیه سلولز از کدام ماده، با یک تیمار قلیایی ملایم،	استحصال است؟	
	۱) كلش برنج ۲) كاج	۳) پنبه	۴) صنوبر
-11	کدام گروه عاملی، باعث ویژگی آبگریزی ساختار ل	ن میشود؟	
	۱) متوکسی ۲) کربوکسیل	۳) کربونیل	۴) هیدروکسیل
-22	در واکنش هیدرولیز اسیدی سلولز، کدام پیوند شید	شکسته میشود و به تولید گل	لوکز منجر میشود؟
	۱) واندروالس ۲) استری	۳) گلیکوزیدی	۴) هیدروژنی
-۲۳	کدام مقاومت مکانیکی چوب، متأثر از لیگنین آن اس		
	۱) مقاومت خمشی	۲) فقط فشار عمود بر الياف	
	٣) برش موازی الیاف	۴) کشش موازی الیاف	
-74	در کدام محصول از چوب تعیین مقاومت خمشی حد	آن به محاسبه تبدیل مقطع نی	یاز است؟
	۱) پنلی	۲) لایهای با لایههای متقاطع	
	۳) چوب _ پلاستیک	۴) تیرهای گردو	
-۲۵	چوب و چندسازههای آن با داشتن مقاومت وابسته	ن (مدت) زیر بار، جزو چه نوع	ع از مواد هستند؟
	۱) ویسکوالاستیک	۲) فاقد خستگی	
	۳) دارای رفتار پلاستیک	۴) الاستیک	
-78	واکشیدگی و همکشیدگی چوب، عامل چه نوع تنش	متند؟	
	۱) فقط کششی ۲) متقارن	۳) فقط فشاری	۴) داخلی
-77	تغییر طول نسبی، از کدام نسبت بهدست می آید و ه	آن در مواد مرکب چوبی، چند	ه درصد است؟
	۱) تغییر طول اولیه به طول ـ کمتر از ۵ درصد	۲) تغییر طول به طول اولیه ـ ک	کمتر از ۱ درصد
	۳) تغییر طول اولیه به طول ـ بیشتر از ۱ درصد	۴) تغییر طول به طول اولیه ـ بب	بیشتر از ۵ درصد
-۲۸	در یک ماده ارتوتروپیک، هر تنش قائم باعث ایجاد	کرنش میشود؟	
	۱) دو کرنش: یک کرنش در امتداد وارد شدن تنش و یک	ی دیگر، بر اثر ضریب پوآسون	
	۲) سه کرنش: هر سه کرنش در امتداد وارد شدن تنش		
	۳) سه کرنش: یک کرنش در امتداد وارد شدن تنش و دو	ی دیگر، بر اثر ضریب پوآسون	
	۴) دو کرنش: یک کرنش در امتداد وارد شدن تنش و یک	ل دیگر، در جهت عمود بر جهت ت	تنش
-۲۹	یک زاویه نسبتاً کوچک الیاف، کدام ویژگی زیر را د		
	ا) تا چندین برابر، مدول الاستیسیته مؤثر $ E_{11} $ را ک	مىدھد.	
	) مدول الاستيسيته مؤثر $ { m E}_{ m N} $ را به اندازه قابلِملاح	) کاهش میدهد.	
	) مدول الاستيسيته مؤثر $\mathrm{E}_{\scriptscriptstyle 11}$ را به اندازه ناچيز كاه	ىدھد.	
	۴) بر روی مدول الاستیسیته مؤثر $E_{11}$ تأثیر ندارد.		
-٣•	برای آزمونهای مکانیکی تخته خردهچوب و تخته ا	از کدام استاندارد استفاده می	ۣشود؟
	TAPPI (1	ASTM D1037 (Y	
	ASTM D143 (*	ASTM D198 (*	

## تشریح و تشخیص چوب تکمیلی ـ کیفیت چوب و رویشگاه (۱):

-31	دریچه «پونکتواسیون»، د	کدام مورد، خطی و کشیده ا	ىت؟	
	۱) پینوئیدی	۲) پنجرهایشکل	۳) پیسوئیدی	۴) کپرسوئیدی
-44	چوبپنبه تجاری، متعلق	، کدام بخش از درخت و حاصا	ل فعاليت كدام سلولها است	?
	۱) پوست خارجی ـ فلوژن		۲) پوست داخلی ـ کامبيوم	آوند <i>ی</i>
	۳) پوست خارجی ـ کامبیو	<sub>ا</sub> آوندی	۴) پوست داخلی ـ فلوژن	
-٣٣	منافذ بینِ آوندی در صورت	متناوب بودن، (Alternate)،	چگونه قابل تشخیص هستن	د؟
	۱) گاهی بهصورت افقی و	اهی بهصورت اُریب قرار میگی	رند.	
	۲) در ردیفهای قطری و اُ	یب قرار می گیرند.		
	۳) در روی یک خط افقی	رار میگیرند.		
	۴) به صورت نردبانی قرار ه	ی گیرند.		
-44	چوب «آکاسیا» در معرض	ور فرابنفش، دارای فلورسنس	چه رنگی خواهد بود؟	
	۱) زرد کمرنگ	۲) زرد تیره	۳) زرد مات	۴) زرد درخشان
-34	کدام مورد در چوب گره د	ختان سوزنیبرگ، کاهش می	بابد؟	
	۱) زاویه میکروفیبریلها		۲) ضخامت دیواره سلولی	
	۳) میزان لیگنین		۴) طول تراکئید	
-48	دریچه آوندی در کدام گو	ها، از نوع نردبانی <u>نیستند</u> ؟		
	۱) بلوط	۲) شمشاد	٣) فندق	۴) انجیلی
-37	كدام مورد، قابل اعتمادتر	ن مبنا برای تفکیک بلوطهای	سفید و سرخ است؟	
	۱) پهنای اشعه		۲) وجود یا عدم وجود تیل	
	۳) حفرات آوندی چوب پای	ن	۴) وجود پارانشیمهای طولی	
-٣٨	درون چوب کدام گونه سو	نیبرگ، به رنگ قهوهای خیلے	<b>، تیره است</b> ؟	
	Pinus (1	Taxus (۲	Pseudotsuga (**	Cryptomeria (۴
-٣٩	در برش شعاعی چوبی دار	ی مارپیچ تاری متناوب، کدام	نقوش چوب ایجاد شده و قاب	ل مشاهده است؟
	۱) نواری	۲) بروسن	۳) دوشاخه	۴) چشمبلبلی
-4.	وظيفه كانالهاى بينِسلول	، (کانالهای رزینی) در سوزنی	ہرگان چیست؟	
	۱) پشتیبانی مکانیکی		۲) جذب مواد معدنی	
	۳) حفاظت زیستی		۴) ذخيره آب	
-41	کدام ویژگی در سوزنیبرگ	ن، چوب آغاز و چوب پایان را	از هم متمایز میکند؟	
	۱) حضور کانال رزینی در	وب پایان	۲) پهنا و ضخامت ديواره سل	ولی
	۳) نوع منافذ بین تراکئیدو		۴) پهنای اشعه	
-47	کدامیک، ویژگی پارانشیه	arenchyma) مای حاشیهای	Marginal p) در پهنبرگار	ن است؟
	۱) استقرار شعاعی یا شعله	ی دارند.	۲) در مقطع عرضی، به شکل	ی بسیار اندک وجود دارند.
	۳) خطی را در مرز حلقه ر	یشی شکل میدهند.	۴) به شکل پراکنده و فراوان	، دور همه آوندها را گرفتهاند.

-44	پارانشیمهای نواری، عمدت	در کدام نوع چوبها دیده مے	يشوند؟	
	۱) پهنبرگان پراکنده آوند	مناطق معتدله	۲) پهنبرگان مناطق استوای	ى
	۳) پهنبرگان بخش روزندای	<b>C</b>	۴) چوبهای سوزنیبرگ	
-44	كدام نوع سلول اشعه چوب	)، معمولاً ديواره ضخيم تري دا	شته و نقش مقاومتی بالاتر ع	ر دارد؟
	۱) تراکئید اشعه ۳) سلول ایستاده اشعه		۲) سلول مربعی اشعه	
	۳) سلول ایستاده اشعه		۴) سلول خوابیده اشعه	
-40	«اشعههای مطبّق (rays	Storie)»، چه ویژگیای دارند	9.	
	۱) اشعهها فقط از سلولها:	ی خوابیده تشکیل شدهاند.	۲) اشعهها از دور، آرایش نر	دبانی دارند.
	۳) ارتفاع اشعههای چوبی ه	تفاوت است.	۴) اشعهها انحصاراً تكرديف	، هستند.
-49	دستهجات آوندی (undle	Vascular B) در تکلپهای	ا، از کدام نوع سلول تشکیل	ي شدهاند؟
	۱) عنصر آوندی	۲) تراکئید	۳) فیبر	۴) همه موارد
-41	پارانشیمهای طولی در سو	ِنیبرگان، چه نوع چیدمانی د	ٔ رند؟	
	۱) حاشیهای _ پراکنده _ گ	وهی	۲) حاشیهای ـ دور تراکئید:	ی ـ پراکنده
	۳) گروهی ـ پراکنده ـ دور	تراكئيدى	۴) گروهی ـ بالدار ـ پراکند	4
-47	تراکئیدهای آوندی (cheid	Vascular tra) در پهنبرگان	. در کدام ویژگی با تراکئید س	وزنیبرگان مشترک هستند؟
	۱) طول هر دو، یک اندازه	ست.	۲) انتهای هر دو سلول، دری	چه دارد.
	۳) روی دیواره هر دو، مناف	، هالهای دیده میشود.	۴) هر دو، حتماً در کنار پار	نشیم محوری وجود دارند.
-49	در بافت چوبی، بلورها (کر	ستال) معمولاً درون چه نوع ،	ىلولھايى تشكيل مىشوند	9
	۱) آوندها	۲) پارانشیمها	۳) تراکئیدها	۴) فيبرها
-۵٠	واژه توروس (سپر) در تراک	ئید طولی، به چه چیزی اشاره	دارد؟	
	۱) نوع منفذ بین تراکئید ص	ولی و عرضی	۲) محل تماس اشعههای چ	وبی به تراکئید
	۳) لایه میانی سخت بین د	و تراکئید	۴) یکی از اجزای منافذ روی	, دیواره تراکئید
-51	علت اصلى تفاوت دانسيته	چوب در گونههای مختلف چ	ست؟	
	۱) آبوهوای رویشگاه	۲) ارتفاع درخت	۳) سن درخت	۴) عوامل ژنتیکی
-54	افزایش تنشهای محیطی،	معمولاً چه تأثیری بر ساختار	شیمیایی چوب درختان دارد	?
	۱) افزایش میزان همیسلوا	زها	۲) افزایش میزان خاکستر ج	عوب
	۳) افزایش میزان لیگنین		۴) افزایش میزان سلولز	
-54	وزش بادهای غالب یکطرفه	در یک رویشگاه، معمولاً باعث به	وجود آمدن چه عیبی در چوب	، تولیدشده در درخت میشود؟
	۱) دلقرمز <i>ی</i>	۲) ترکهای درونی	۳) کمانی شدن	۴) مارپیچ تاری
-54	درختان سریعالرشدتر، چا	خصوصیاتی دارند؟		
	۱) گره بیشتر	۲) طول بیشتر	۳) ضریب فرم بهتر	۴) دوام طبیعی بیشتر
-55	بهطور معمول، کیفیت چود	، در قسمت <b>نزدیک مغز درخ</b>	ه، دارای کدام حلقههای سال	یانه و چه مقدار چگالی است
	۱) باریک ـ زیاد	۲) پھن ـ کم	۳) پهن ـ زياد	۴) باریک _ کم
-58	معمولاً طول تراكئيدها با اه	زایش سن و پهنای حلقه سالب	انه، به تر تیب، چه تغییری م	ىكند؟
	۱) کاهش ـ افزایش		۲) افزایش _ افزایش	
	۳) افزایش _ کاهش		۴) کاهش ـ کاهش	

به ترتیب چه تغییری می کند؟	خت و مقدار جوان چوب آن	در جنگلکاری، رشد قطری در۔	با افزایش فاصله درختان	<u>-۵۷</u>
۴) کاهش _ افزایش	۳) کاهش ـ کاهش	۲) افزایش _ کاهش	۱) افزایش _ افزایش	
		ختان، ممکن است چه مشکلے		-51
۴) افزایش گرهها در چوب	٣) افزايش طول الياف	۲) کاهش نرخ رشد	۱) افزایش چوب پایان	
ئأمين مىشود؟	، و اغلب از طریق کوددهی ا	های مزارع، معمولاً کمبود دارد	کدام ماده مغذی در خاک	-59
۴) نیتروژن	۳) فسفر	۲) کلسیم	۱) پتاسیم	
وزنیبرگ و پهنبرگ، به تر تیب	ان رویش عرضی درختان س	زمین و سردتر شدن هوا، میزا	با افزایش ارتفاع از سطح	-6+
			چه تغییری میکند؟	
	۲) کاهش ـ کاهش		۱) افزایش ـ افزایش	
	۴) کاهش ـ افزایش		۳) افزایش ـ کاهش	
		حلقه ساليانه يخزده است؟	کدامیک، ویژگیهای یک	-81
	چوب واکنشی	ستانه به چوب بهاره ـ تشکیل	۱) افزایش نسبت چوب تاب	
	اِف	كالوز) ـ افزايش طول و قطر الي	۲) تشکیل بافت ترمیمی (	
		ینخورد <i>گی</i> سلول	۳) دیواره سلولی نازک ـ چ	
		پره چوبی خمیده	۴) حضور تیل در فیبرها ـ	
کانیکی چوب چیست؟	ختلف تبدیل شیمیایی و مک	<b>کاربرد گردهبینه برای صنایع</b> م	مهم ترین عامل در تعیین	-87
	۲) قطر گردهبینه		۱) پهنای حلقههای سالانه	
	۴) درصد مخروطشدگی		۳) درصد جوانچوبی	
دارد؟	د آنها بیشترین اثر منفی را	ی صنعتی، بر روی کدام کاربره	بيضوىشدگى گردەبينەها	-84
۴) کامپوزیتهای فیبری	۳) تهیه روکش و لایه	۲) تهیه خمیر کاغذ	۱) چوببری	
بتر است؟	خمیر کاغذ مکانیکی، مناس	برای تولید چوب برای ساخت	کدام سیستم جنگلداری،	-84
رت تنک	۲) مدیریت رویشگاه بهصو	رت فوقِمتراكم	۱) مدیریت رویشگاه بهصو	
رت تنک و کوددهی	۴) مدیریت رویشگاه بهصو	ری	۳) سیستمهای آگروفارستر	
ر کدامیک از گونههای چوبی، ا	ک <i>لگیری کامل چوب</i> درون د			-85
			ارزش آنها م <i>یکاهد</i> ؟	
۴) گردو ـ گيلاس	۳) گردو ـ راش	۲) راش ـ نراد	۱) نراد ـ گيلاس	
			کدام مورد درست است؟	-99
	، تشکیل میدهد.	، درخت حلقههای سالیانه پهن	۱) بعد از وقوع آتشسوزی	
		ش مقدار جوان چوب میشود.	۲) تنک کردن، موجب کاه	
		ید چوب کمگره میشود.	۳) هرس کردن، موجب تو	
		ِب، بیشتر از جوان چوب است.	۴) مارپیچ تاری در بالغ چو	
			کدام مورد درست است؟	-84
	ب معمولی است.	در چوب کششی، بیشتر از چوب	۱) تنشهای رشد معمولاً	
	رختان جوان است.	در درختان مسنتر، بیشتر از در	۲) تنشهای رشد معمولاً	
مطلوب تر از چوب کم گره است.	ولید خمیرکاغذ و کاغذسازی،	مان، چوب پرگره برای صنایع تو	۳) برخلاف صنایع تولید مب	
ولی بر مقاومت کششی آن افزود	ت فشاری چوب کاسته شده ر	راوانی گرههای چوبی، از مقاومت	۴) در اثر افزایش اندازه و ف	
			مىشود.	

LSL (T

- <b>%</b> \	کدام مورد درست است؟	
	۱) اغلب، مقاومتهای مکانیکی چوب فشاری، بیشتر از چ	رب معمولی است.
	۲) در یک رویشگاه با درختان جوانتر، تأثیر تنک کردن ب	ر کیفیت چوب، بیشتر است.
	۳) در درختان بخش روزنهای با افزایش سرعت رشد، از چ	گالی چوب کاسته میشود.
	۴) جوانچوب در مقایسه با بالغچوب، دارای تراکئیدهای	کوتاهتر با دیوار سلولی ضخیمتر است.
-89	در الوارهای بریدهشده از گردهبینههای مخروطیشکل، و	قوع کدام معایب رویشی رایج است؟
	۱) جوانچوب ۲) کجتاری	۳) گره چوبی ۴) چوب واکنشی
-7.	کدام پارامتر کیفی چوب، برای الوارهای ساختمانی (ber	Structural lum)، از اهمیت کمتری برخوردار است؟
	۱) دوام طبیعی	۲) قابلیت ماشین کار <i>ی</i>
	۳) پایداری (ثبات) ابعاد	۴) سفتی و مقاومتهای مکانیکی
فراورد	ههای لایهای چوب، تخته خردهچوب تکمیلی، تخته فیبر	تکمیلی، فناوری چسب، چوب ــ پلاستیک:
-٧1		ی با ضخامت بیشتر از ۱٫۵ میلیمتر، بهترتیب، از چه نوع
	لبه فشاری استفاده میشود؟	
	۱) ثابت یکلبه ـ دوّار با نیروی محرکه	۲) دوّار با نیروی محرکه ـ ثابت دوبل
	۳) دوّار بدون نیروی محرکه ـ ثابت یکلبه -	۴) ثابت دوبل ـ دوّار بدون نيروى محرک -
-77		ذرات پودری سفیدرنگ در سطح کاغذ آغشته به چسب
	ممانعت م <i>ي کن</i> د؟ حريب	4 (17)
	Anti_Foam ()	Anti_Block (Y
	Hardner (*	Anti_Dust (f
-74	فشار پرس در تولید کدام لمینت، بیشترین است؟	IIDI
	CL ()	HPL (Y
	LPL (*	CPL (*
-74		مقایسه با تولید کامپوزیتهای چوبی، بایستی دارای چـه
	ویژگیهایی باشند؟	
	۱) ویسکوزیته و ژل تایم بیشتر	۲) ویسکوزیته کمتر و ژل تایم بیشتر
	۳) ویسکوزیته بیشتر و ژلتایم کمتر	۴) ویسکوزیته و ژل تایم کمتر
-۷۵	در خط فرمینگ، کدام فراورده از Disc former استفاد	
	OSL (Y LSL ()	PSL (* OSB (*
-77	در دستگاه لولهبر، چه زمانی از نوردهای حمایت کننده گ	· -
	۱) در شروع فرایند لولهبری	۲) در سرعتهای زیاد لولهبری
****	۳) هنگامی که طول گردهبینه کم و قطر آن زیاد باشد.	
<b>-∀∀</b>	درجهبندی اولتراسونیک ماده اولیه، از مشخصههای تولی در LVI	
	LVL ()	PSL (Y

DLT (۴

برد؟	، رزین می توان استفاده ک	جهت اتصال ذرات چوبی نسبتاً مرطوب، معمولاً از کداه	- <b>Y</b>
MUF (*	RF (*	MF (Y UF ()	
	ب امکانپذیر <u>نیست</u> ؟	در کدام فرایند، ایجاد گرادیان رطوبت کیک خردهچوب	-٧٩
	۲) پرس چنددهانه	۱) پرس یکدهانه	
	۴) پرس تزریقی	۳) پرس استوانهای	
	وسته پانل وجود دارد؟	در کدام فرایند تولید تخته خردهچوب، امکان تولید پی	- <b>^</b>
	۲) پرس تزریقی	۱) سینیدار	
	۴) پرس چنددهانه	۳) پرس یکدهانه	
	مورت تشکیل میشود؟	در سیستم فرمینگ فارنی، کیک خردهچوب به کدام <i>ص</i>	-11
۴) یکلایه	۳) مطبق	۱) تدریجی ۲) همسان	
		در کدام نوع از خشککن، از دمای نزدیک به ۵۰۰ درجه	-84
Tub	e bundle dryer (۲	Rotary bundle dryer (\)  Jet tube dryer (\(\forall^2\)	
	۴) همه موارد	Jet tube dryer (*	
		دستگاه Unichip، کدام مورد است؟	-84
ت.	۲) چیپر استوانهای اس	۱) آسیاب صفحهای است.	
،ەچوب قابلِمصرف توليد مىكند.	۴) در یک مرحله، خرد	۳) چسبزن سیکل کوتاه است.	
		ضریب لاغری کدام نوع خردهچوب، بیشتر است؟	-14
۴) خاکارّه	۳) پوشال	۱) تراشه ۲) چیپس	
رینگ دارد؟	دن، چه وضعیتی با محور	در خردکنهای رینگی (حلقوی)، چوب در حین خردش	-12
	۲) موازی	۱) مایل	
	۴) تحت زاویه ۴۵ درج	۳) عمود	
چوبی است؟ *	ه در صنعت فراوردههای ج ،	تصویر زیر، مربوط به کدام نوع از الکهای مورداستفاد	-88
0.01		Air Circular Classifier (\	
		Two Stage Suspension Sifter (7	
	, 🕌	Roller Bed Screener (*	
		Rotary Drum Screener (*	
	<del>/</del> '		
# 1 3b			
		در فرایند خشک، کدام تختهفیبرها تولید میشود؟	-44
	S2S.S1S (7	MDF.SIS (\	
M	IDF .S2S .S1S (f	MDF .S2S (*	
?٢	روش خشک، درست است	کدام مورد بهعنوان برخی از مزایای تهیه تختهفیبر به	-
ناهش واکشیدگی ضخامت		۱) زمان پرس کوتاه ـ تولید بیشتر	

٣) زمان پرس كوتاه ـ كاهش واكشيدگي ضخامت ۴) زمان پرس بلند ـ افزايش كيفيت

-۸	علاوه بر طول الياف، كدام مورد از آنها جزو عوامل تعيي	نکننده برای مصرف یک مـ	اده لیگنوسـلولزی در سـاخت
	تختەفيبر ھستند؟		
	۱) درصد الياف و قطر	۲) مقدار لیگنین و سلولز	
	۳) درصد الیاف و ضریب کشیدگی	۴) مقدار لیگنین و همیس	ولز
-9	کدام مورد، چسبزن سیکلِ بلند است؟		
	Vertical Blender ()	Rotary Blender (7	
	Horizontal Chamber Blender (*	Paddle Blender (*	
<b>-9</b>	جهت تعیین چسبندگی داخلی (IB) تختهفیبر، معموا	از چه آزمونی استفاده می	۔ود؟
	۱) خمشی	۲) کششی موازی با سطح	
	۳) کششی عمود بر سطح	۴) مقاومت به ضربه	
-91	مناسب ترین مقدار رطوبت در هنگام تبدیل چوب آلات	ِه ذرات قابلِاستفاده در سا	<i>خت تخته خــردهچــوب، چنــ</i> د
	درصد است؟		
	۱) ۲۰ الی ۳۰	۲) ۱۰ الی ۲۰	
	۳) ۳۰ الی ۵۰	۴) ۵۰ الی ۶۰	
-91	درصورتی که رطوبت کیک الیاف کم باشد، زمان پرس، پ	ٍوفیل دانسـیته، چســبندگ	ی داخلـی و جــذب آب تختــه
	به تر تیب چگونه است؟		
	۱) کوتاہتر۔ یکنواختتر ۔ قویتر ۔ بیشتر	۲) طولانی تر _ تندتر _ ضع	بفتر ـ كمتر
	۳) کوتاہتر _ یکنواختتر _ ضعیفتر _ کمتر	۴) طولانی تر _ یکنواخت تر	_ قوىتر _ كمتر
-91	کدام چسب، در اثر واکنش شیمیایی سخت میشود؟		
	۱) فنل فرمالدئيد ۲) سلولز استات	۳) نشاسته گرمانرم	۴) پلیامید
-96	کدامیک از عوامل، از معایب چسبها محسوب میشود		
	۱) زیبایی و یکنواختی		
	۲) گسترش بار بر روی یک ناحیه وسیع		
	۳) محدوده رهایی کار آنها بیشتر از چسبهای فلزی اس		
	۴) محدوده رهایی کار آنها کمتر از چسبهای فلزی است		
-9%	ایزوپرن منومر، سازنده کدام مورد است؟		
	۱) اوره فرمالدئید	۲) پلیوینیل کلراید	
	۳) لاستیک طبیعی	۴) پلیاتیلن	
-91	افزودنی دیلوریلدی تیوپروپیونات، به چه منظور در چ	سبها استفاده میشود؟	
	۱) ضداکسایش ۲) پرکننده	۳) نرمکننده	۴) روان کننده
-9/	کدام چسب، زیستتخریبپذیر <u>نیست</u> ؟		
	۱) پلیهیدروکسی بوتیرات	۲) پلیلاکتیکاسید	
	۳) نشاسته ترموپلاستیک	۴) سلولز استات	
_9	ماده اصلی سازنده چسبهایی که در اثر حذف حلال س	عت میشوند، کدام است؟	
	۱) وینیل استات	۲) لاستیک پلیکلروپرن	
	٣) وينيل الكل	۴) اتیلن	

-1••	كدام پليمر، توسط پليمريزاسيون	سیون تراکمی تولید میشود؟	•	
	۱) پلیوینیل کلرید ۲) پلږ	۲) پلیاتیلن	۳) پلیاستر	۴) پلیپروپیلن
-1•1	به مولکولهای کوچکی که در اتصا	ر اتصال به یکدیگر پلیمرها	را بهوجود می آورند، چه می گو	ويند؟
	۱) زنجیره مولکولی ۲) پلا	۲) پلاستیکها	۳) رزینها	۴) منومرها
-1.7	ضریب انبساط خطی پلاستیک خا	ک خالص نسبت به چوب ـ	پلاستیک با درصد استفاده از	ز الیاف به نسبت ۵۰ درصد
	حدوداً چند برابر است؟			
	۰/۵ (۱	1 (٢	۲ (۳	٣ (۴
-1•٣	کدام مورد، رابطه معکوس با دانسی			
	۱) میزان مواد پرکننده ۲) دان	۲) دانسیته ماده چوبی	٣) نوع پليمر پايه	۴) رطوبت اولیه ذرات چوبی
-1.4	کدام چسب، در فرایند قالبگیری	گیری انتقالی در چندسازه چ	وب پلاستیک استفاده <u>نمیش</u>	بود؟
	۱) پلیاتیلن ۳) اوره فرمالدئید		۲) اپوکسی	
	٣) اوره فرمالدئيد		۴) ملامین فرمالدئید	
-1•4	کدام ترکیب موجود در ذرات چوبے	ن چوبی در فرایند ساخت چو	ب ـ پلاستيک، منجر به استيا	بک میشود؟
	۱) مواد استخراجی ۲) سا	۲) سلولز	۳) همیسلولز	۴) لیگنین
-1.5	سایز مطلوب ذرات چوبی مورداسن	وردِاستفاده در فرایندهای سا	خت چوب _ پلاسـتیک جهـ	ـت اخــتلاط مناســب، چنــد
	میلیمتر است؟			
	°/\\ −°/\\\ (\ °/\\\ 0-°/\\\ (\\\		°,/ <b>°</b> −°,/\dagger ( <b>°</b>	
	$\circ_/\Delta\Delta - \circ_/$ ۶۵ (۳		$\mathcal{F}_{/}\mathbf{r}-\mathbf{V}_{/}1$ (4	
-1•7	کدام مورد، از معایب استفاده از ذر		چوب ـ پلاستیکها محسوب	ب نمیشود؟
	۱) عدم پراکنش مناسب ۳) محدودیت دمایی فرایند		٢) آبدوست بودن الياف طبيع,	نی
	۳) محدودیت دمایی فرایند		۴) کمبودن ضریب انبساط حر	رارتی
-1•4	رایج ترین فرایند آزمایشگاهی سا	ہی ساخت نانو ـ چندسازہ سا	لولزی کدام است؟	
	۱) قالبگیری حلال ۲) پر	۲) پرس	۳) قالبگیری تزریقی	۴) اکستروژن
-1•9	در کدام فرایند ساخت چوب ــ پلا	، _ پلاستیک، اسید استیک	نولید میشود؟	
	۱) قالبگیری انتقالی		۲) قالبگیری تزریقی	
	۳) اکستروژن		۴) پرس	
-11•	دانسیته مطلوب ذراتچوبی موردِا	مورداِستفاده در فرایندهای	ساخت چوب ـ پلاستیک برح	یسب <mark>g</mark> دm <sup>۳</sup> ، چقدر است؟
	°/ <b>۴</b> −°/ <b>∀</b> (1		$^{\circ}$ /\ $^{\circ}$ /\ $^{\circ}$ /\ $^{\circ}$	
	1/1 (4		1/4-1/1 (4	
فناوري	کاغذسازی پیشرفته، فناوریهای	یهای تبدیلی در کاغذسازی	، فیزیک ــ مکانیک خمیر و کا	اغذ، شیمی چوب پیشرفته،
	ل تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته:			


۱۱۱ در خط آماده سازی الیاف بازیافتی، کدام عملیات لزوماً در دمای بالا انجام می شود؟

۱) شناورسازی گزینشی ۲) آبگیری

۳) پراکندهسازی ۴) پالایش

۱۱۲– در	در آبگیری از دوغاب الیاف بازیافتی، کدام ماشین دارای	<b>،</b> کمترین مقدار درصد خشکی خروجی است؟
(1	۱) پرسهای دوتوری	۲) صافیهای دیسکی
(٣	۳) پرسهای پیچی	۴) غربالهای شیبدار
11۳– در	در خط تولید الیاف بازیافتی برای تولید کاغذهای بهداشتی (تب	بشو) با ظرفیت بالا، نصب چه نوع خمیرسازی مناسب است؟
(1	۱) HC ناپيوسته	۲) LC ناپیوسته
(٣	۳) LC پیوسته	۴) استوانهای
۱۱۴– برا	برای رقیقسازی خمیر کاغذ، قبل از تمیزکنندهها، از چه	نوع آبی استفاده میشود؟
(1	۱) داغ	۲) نرمشده
(٣	۳) فرایندی	۴) تازه
۱۱۵– هو	هوازدایی از خمیر کاغذ قبل از کدامیک از تجهیزات کاغ	ذسازی انجام میشود؟
(1	۱) پراکندهساز	۲) هدباکس
(٣	٣) پالاينده	۴) تمیزکننده
۱۱۶- چ	چه نوع آرایشی از پالایندهها، برای پالایش خمیر کاغذه	ای بازیافتی مناسب است؟
(1	۱) همیشه غلظت زیاد	۲) همیشه غلظت کم
(٣	۳) پالایش ترکیبی، ابتدا غلظت کم و سپس غلظت زیاد	۴) پالایش ترکیبی، ابتدا غلظت زیاد و سپس غلظت کم
11۷– از	از طنابباف (Ragger)، بهطور معمول در خمیرسازی چ	ه نوع فرنیشی استفاده میشود؟
(1	MOW ()	OCC (Y
(٣	ONP (۳	OMG (f
۱۱۸– در	در کدام فرایند ساخت م <b>ح</b> صولات بستهبندی (لیمینت <i>ک</i>	دن)، از فیلم مذاب ترموپلاستیکی برای چسباندن لایهها
به	به یکدیگر استفاده میشود؟	
()	۱) بدون حلال	۲) الکتروژنی
(٣	۳) خشک	۴) تر
119– در	در تهیه لیمنیتهای کاغذ، برای پخت و سختشدن چه ا	نوع چسبی، امکان استفاده از رطوبت کاغذ وجود دارد؟
()	۱) برپایه پروتئین	۲) پلییورتانی
(٣	۳) برپایه سیلیکات سدیم	۴) پلیوینیل استات
۱۲۰– در	در تهیه کاغذهای بستهبندی، کدام روش پوششدهی س	طح مبتنی بر رسوب فیزیکی بخار (PVD) است؟
(1	۱) گراور	۲) الکتروژنی
(٣	۳) واکسزنی خشک	۴) فلزدار کردن
۱۲۱– برا	برای خشک کردن سوبستراهای کاغذ بعد از اعمال پو	ششی رنگدانهای، بهترتیب، استفاده از چه نوع مکانیسم
انة	انتقال حرارتی توصیه میشود؟	
()	۱) هدایت ـ همرفت ـ تابش	۲) همرفت ـ تابش ـ هدایت
(٣	۳) تابش ـ همرفت ـ هدایت	۴) تابش ـ هدایت ـ همرفت
۱۲۲– برا	برای افزایش مقاومت کاغذهای پوششدار در چاپ افست	ت در مقابل رطوبت، از چه ترکیبی می توان در فرمولاسیون
-	رنگ استفاده کرد؟	
	۱) ایزویتازولین -	۲) واکسن پلیاتیلن -
(٣	۳) آمونیوم زیرکونیوم کربنات	۴) استئارت آمونيوم

صيه مىشود؟	برای اندازهگیری توزیع اندازه رنگدانهها، چه روشی توه	-174
۲) دانهبندی با شیء	۱) کروماتوگرافی	
۴) سدیگراف	٣) طيفسنجي زيرِ قرمز	
<b>جب پایداری دوغاب رنگدانه میشود؟</b>	ترکیب سدیم پلیاکریلیک اسید با چه مکانیسمی، موج	-174
۳) پلزنی ۴) الکترواستریک	۱) الكترواستاتيك ۲) ممانعت فضايي	
ی لیمنیتهای حساس به فشار مانند لیبلهای کاغذ، کدام است؟	مهم ترین تر کیب پایه مورداِستفاده در تهیه پوششهای رهاساز	-170
۲) لاتکس استایون بوتادیان	۱) واکسها	
۴) فلوئوروپليمرها	۱) واکسها ۳) ترکیب سیلیکونی	
طول و عرض ماشین کاغذ به هنگام خشک کردن مطلوب است؟		-178
٣) لاينر ۴ کيسه سيمان	۱) چاپ و تحریر ۲) نیمهشفاف	
ر در اثر انبارداری بلندمدت چیست؟	دلیل سقوط کارتنهای (جعبه) چیدهشده روی یکدیگر	-177
۲) مقاومت خمشی کم جعبه	۱) ابعاد نامناسب جعبه	
۴) وزن زیاد محتوای جعبه	۱) ابعاد نامناسب جعبه ۳) رفتار خزشی جعبه	
م ویژگی کاغذ، تعیین میشود؟	قابلیت فشردگی محصولات کاغذی، با اندازهگیری کداه	-171
۳) دانسیته ۴) زبری	۱) ضخامت ۲) رطوبت	
شی از تغییرات جذب آب است؟	کاغذ در کدام فرایند چاپ، مستعد تابیدگی (curl) ناش	-179
۳) فلسوگرافی ۴) روتوگراور	۱) لتوپوس ۲) افست	
۱۰ برابر آن، مقاومت به تاخوردگی نمونه دوم، چند برابر اولی است؟	اگر نمونه کاغذی ۱۰۰جفت تا را تحمل کند و کاغذ دیگری ۰	-14.
۳) یکدوم ۴) صد	۱) یکصدم ۲) دو	
موج نور در ناحیه مرئی است؟	کدام ویژگی نوری کاغذ، معرف مقدار بازتابش کل طول	-171
۳) سفیدی ۴) روشنی	۱) زردی ۲) ماتی	
ې	واحد $rac{ m N}{ m Kg}$ ، مربوط به کدام ویژگی کاغذ (شاخص) است	-177
۲) مقاومت به پارگی	۱) سفتی خمشی	
۴) مقاومت به ترکیدن	۳) مقاومت به کشش	
	روند تغییرات در کدام ویژگی مکانیکی و نوریکاغذ، به	-144
۲) مقاومت به کشش ـ ضریب پخش نور	۱) مقاومت به فشار _ ماتی	
۴) مقاومت به فشار ـ ضریب پخش نور 	۳) مقاومت به کشش ـ ماتی -	
· -	مهم ترین تفاوت ساختاری بین سلولز نوع ${f I}$ و سلولز نو ${f I}$	-144
ند.	۱) ساختار زنجیرهای و پیوندهای هیدروژنی متفاوت داره	
	۲) در نوع $I$ ، تنها پیوندهای کووالانسی وجود دارند. $-$	
	۳) نوع $ ext{I}$ به نیروهای مکانیکی، بیشتر مقاوم است.	
	۴) نوع II، ساختار آمورف بیشتری دارد.	
وکریستالی (MCC) چقدر است و چگونه بر انحلال آن در	درجه پلیمریزاسیون (DP) معمول برای سلولز میکرو	-180
	آب تأثیر می <i>گ</i> ذارد؟	
بسیار محلول در آب $\mathrm{DP} <$ ۲۰۰، بسیار	انحلال زیاد بهدلیل بلورینگی کم $\mathrm{DP} > 1$ ، انحلال	
انحلال کم بهدلیل بلورینگی زیاد $\mathrm{DP} < \mathfrak{r} \circ \circ$ ۱، انحلال	بسیار نامحلول در آب $\mathrm{DP} > \delta \circ \circ$ (۳	



Lo-Solid ()

۱۴۷ در فرایند تهیه خمیر کاغذ کرافت از سوزنی برگان، کدام یک از ترکیبات چوب در مرحله گرم کردن دایجستر با درصد بیشتری حذف میشود؟ ۱) لیگنین ۲) سلولز ۴) گالاکتوگلوکومانان ٣) آرابينوزايلان ۱۴۸- ترپانتین بهعنوان محصول جانبی فرایند کرافت، از کدام بخش فرایند تهیه خمیر کاغذ کرافت استحصال میشود؟ ۲) دایجستر ۱) تجهیزات شستشوی خمیر کاغذ ۴) تبخیر کنندهها ۳) کورہ بازیاہی ۱۴۹- کدام مورد، نشان دهنده میزان بازده بعد از غربال خمیر کاغذ است؟ ۲) بازده کل منهای وازده غربال ۱) بازده کل ضربدر وازده غربال ۳) بازده کل تقسیمبر وازده غربال ۴) بازده کل به اضافه وازده غربال

MCC (7

۱۵۰ کدام فرایند کرافت اصلاحشده، دارای بیشترین جریان معکوس خرده چوب و مایع پخت است؟

ITC (\* EMCC (\*