

کد کنترل

372

F



372F

آزمون (نیمه‌تمرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

مهندسی صنایع چوب و فراوردهای سلولزی – صنایع سلولزی (کد ۲۴۱۹)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – چوب‌شناسی – فیزیک چوب – شیمی چوب – مکانیک چوب – فناوری کاغذسازی پیشرفته – فناوری‌های تبدیلی در کاغذسازی – فیزیک – مکانیک خمیر و کاغذ – شیمی چوب پیشرفته – فناوری تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته	۷۰	۱	۷۰

این آزمون نمره منفی دارد.


استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (چوب شناسی - فیزیک چوب - شیمی چوب - مکانیک چوب - فناوری کاغذسازی پیشرفته - فناوری های تبدیلی در کاغذسازی - فیزیک - مکانیک خمیر و کاغذ - شیمی چوب پیشرفته - فناوری تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته):



- ۱ کدام چوب، فاقد کanal رزینی است؟
 ۱) لاریکس ۲) کاج جنگلی
 ۳) کاج تدا ۴) سرو
- ۲ چوب شکل روبه رو، کدام مورد است?
 ۱) سوزنی برگ فاقد کanal رزینی
 ۲) سوزنی برگ با کanal رزینی درشت
 ۳) پهن برگ با آوندهای منحصرآ منفرد
 ۴) پهن برگ با آوندهای شعله ای
- ۳ درون چوب، کدام بخش را در خود جای داده است?
 ۱) چوب ثانویه ۲) چوب اولیه
 ۳) آبکش اولیه ۴) آبکش ثانویه
- ۴ کدام مورد در خصوص «نقش نواری»، درست است?
 ۱) از انواع نقوش پیگمانی است، که به صورت نوارهای هم مرکز و با رنگ متفاوت دیده می شوند.
 ۲) جوانه هایی که قبل از چوبی شدن از بین رفته باشند، موجب به وجود آمدن این نقش می شوند.
 ۳) در چوب های دارای مارپیچ تاری متناوب به طور شعاعی دیده می شوند.
 ۴) در محل انشعابات شاخه ها دیده می شوند.
- ۵ کدام مورد در خصوص «چوب کاج جنگلی»، درست است?
 ۱) تراکئیدها در مقطع عرضی در نوارهای موجی شکل قرار گرفته اند.
 ۲) دارای چوب درون رنگی و قابل تمایز از چوب برون
 ۳) جزء چوب های بخش روزنه ای محسوب می شود.
 ۴) فاقد اشعه های دوکی شکل شده
- ۶ در چوب سوزنی برگان، برای بررسی میدان تلاقي، از کدام مقطع استفاده می شود?
 ۱) بینابینی ۲) شعاعی
 ۳) مماسی ۴) عرضی
- ۷ در کدام نوع کاج، تراکئیدهای اشعه دارای دیواره صاف است?
 ۱) قندی ۲) پاندروزا
 ۳) اسکات (جنگلی) ۴) قرمز
- ۸ انتقال حرارت در چوب، اغلب با چه روشی و از مسیر کدام ساختار چوبی، صورت می پذیرد?
 ۱) جابه جایی هوا - دیوار سلولی
 ۲) هدایت - حفره های سلولی و دیوار سلولی
 ۳) جابه جایی هوا - حفره های سلولی
 ۴) هدایت - دیوار سلولی

- | | |
|--|---|
| <p>۱۹- لیگنین کدامیک برای تولید رزین فنول فرمالدهید ساختار شیمیایی بهتری دارد؟</p> <p>(۱) راش
(۲) باگاس
(۳) کاج
(۴) توس</p> | <p>۲۰- کدام گزینه تفاوت بین گلوكومانان در چوب سوزنی برگان و پهنه برگان است؟</p> <p>(۱) گلوكومانان در پهنه برگان دارای گروههای استیل بیشتری است.
(۲) گلوكومانان در پهنه برگان دارای ساختار خطی است.
(۳) گلوكومانان در سوزنی برگان دارای گروههای استیل بیشتری است.
(۴) گلوكومانان، د. سوزنی برگان، فاقد انشعاب فرعی، است.</p> |
| <p>۱۷- کدام تکنیک برای تعیین مقدار کمی لیگنین مواد لیگنوسلولزی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟</p> <p>UV – Vis (۴)</p> | <p>XRF (۱)</p> |
| <p>۱۸- کدام فرآورده از طریق روش‌های تبدیل ترموشیمیایی از چوب به دست می‌آید؟</p> <p>(۱) هیدروکسی متیل فورفورال (Hydroxymethyl Furfural)
(۲) فورفورال (Furfural)
(۳) بیو اتانول (Bio Ethanol)
(۴) بایو اویل (Bio Oil)</p> | <p>GC – MS (۲)</p> |
| <p>۱۶- گروههای کرونیل در کدام موقعیت واحد فنیل پروپان لیگنین قرار می‌گیرد؟</p> <p>(۱) فنولی
(۲) گاما
(۳) بنزیلی
(۴) بتا</p> | <p>FTIR (۳)</p> |
| <p>۱۵- کدام تکنیک برای شناسایی دقیق مواد استخراجی چوب مورد استفاده قرار می‌گیرد؟</p> <p>(۱) فقط قطعه چوب با رطوبت ۱۰ درصد
(۲) فقط قطعه چوب با رطوبت ۵۰ درصد
(۳) هر دو قطعه چوب
(۴) هیچ کدام</p> | <p>UV – Vis (۴)</p> |
| <p>۱۴- اگر دو قطعه چوب با رطوبت ۱۰ و ۵۰ درصد، در محیطی با رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد قرار بگیرند، کدامیک رطوبت جذب خواهند کرد؟</p> <p>(۱) چوب مارپیچ تار و فاقد گره
(۲) چوب مارپیچ تار و پرگره
(۳) چوب راست تار و فاقد گره
(۴) چوب راست تار و پرگره</p> | <p>XRF (۱)</p> |
| <p>۱۳- کدام چوب، محیط مناسب‌تری برای انتشار صوت است؟</p> <p>(۱) بسته به گونه چوبی و دانسیته آن، مقدار آن متغیر است.
(۲) تقریباً ۳۰ درصد
(۳) کمتر از ۵ درصد
(۴) اکثر چوب از ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند، چه مقدار دچار هم‌کشیدگی حجمی می‌شود؟</p> | <p>UV – Vis (۴)</p> |
| <p>۱۲- اگر رطوبت چوب از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، چه مقدار دچار هم‌کشیدگی حجمی می‌شود؟</p> <p>(۱) صفر
(۲) تقریباً ۳۰ درصد
(۳) کمتر از ۵ درصد
(۴) اکثر چوب از ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند، چه مقدار دچار هم‌کشیدگی حجمی می‌شود؟</p> | <p>UV – Vis (۴)</p> |
| <p>۱۱- اگر جرم ویژه خشک چوبی برابر با ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد، در یک مترمکعب از این چوب، چند لیتر آب می‌تواند جذب شود؟</p> <p>(۱) ۲۰۰
(۲) ۷۰۰
(۳) ۱۱۰۰
(۴) ۸۰۰</p> | <p>UV – Vis (۴)</p> |
| <p>۱۰- مقدار انرژی موردنیاز برای افزایش دمای واحد جرم، به اندازه ۱ درجه، بیانگر کدام ویژگی فیزیکی است؟</p> <p>(۱) گردیان دما
(۲) انتشار حرارتی
(۳) ظرفیت حرارتی ویژه
(۴) هدایت حرارتی</p> | <p>UV – Vis (۴)</p> |
| <p>۹- (۱) اولتراسونیک
(۲) نقطه
(۳) خشک کردن در آون
(۴) رطوبت‌سنج الکترونیکی</p> | <p>UV – Vis (۴)</p> |

- ۲۱

کدام تیمار، سبب کاهش میزان تورم الیاف در آب می‌شود؟

- (۱) پالایش خمیر کاغذ در دمای زیاد
 (۲) استیلاسیون شدید
 (۳) اکسیداسیون
 (۴) پراکنده‌سازی در دیسپرژر

- ۲۲

در فرایند کرافت، هنگام تخلیه دیگ پخت، کدام ترکیبات ایجاد بُوی نامطلوب می‌کنند؟


- (۱) سدیم‌دار
 (۲) فنلی
 (۳) گوگردار
 (۴) کلردار

- ۲۳ کدامیک از فرآورده‌های مهندسی شده به صورت پانل تولید و به صورت تیر سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) LVL (۲) Gluam (۳) CLT (۴) I-Joist

- ۲۴

کدام جمله درباره تیر چوبی ساده تحت بار خمشی (مطابق شکل)، صحیح است؟



(۱) در نقاط میانی تیر، احتمال بروز ترک و شکاف بحرانی کم است، زیرا مقدار لنگر خمشی در این نقاط حداقل است.

(۲) در دو سر تیر و تکیه‌گاه احتمال بروز ترک و شکاف غیربحرانی زیاد است، زیرا مقدار لنگر خمشی در این نقاط حداقل است.

(۳) در دو سر تیر و تکیه‌گاه احتمال بروز ترک و شکاف غیربحرانی زیاد است، زیرا مقدار تنش برشی در این نقاط حداقل است.

(۴) در نقاط میانی تیر، احتمال بروز ترک و شکاف بحرانی کم است، زیرا مقدار تنش برشی در این نقاط حداقل است.

- ۲۵ کدام گزینه، جزو آزمون‌های اصلی یا اولیه خواص مکانیکی چوب ماسیو محسوب نمی‌شود؟

- (۱) مقاومت به ضربه - سختی
 (۲) کشنش عمود بر الیاف - سایش
 (۳) فشار موازی الیاف - ضربه
 (۴) برش موازی الیاف - شکاف‌خوری

- ۲۶ اگر مقاومت به ضربه آزمونهای از چوب، به ابعاد $2/4 \text{ kg} - m = 2/4 \times 2/5 \text{ سانتی متر}$ اندازه‌گیری شده باشد،

مقاآمت به ضربه آزمونه چقدر است؟

$$\frac{J}{m^2} \quad (۲) \quad \frac{J}{m^2} \quad (۱)$$

$$\frac{kJ}{m^2} \quad (۴) \quad \frac{kJ}{m^2} \quad (۳)$$

- ۲۷ علت ویسکوالاستیک بودن تخته خردۀ چوب و تخته چندلا چیست؟

- (۱) در آنها چسب وجود دارد.
 (۲) مقاومت وابسته به زمان زیر بار دارند.
 (۳) از محصول‌های پرسشده هستند.
 (۴) مقاومت آنها مستقل از مدت زمان زیر بار است.

- ۲۸ چرا کاغذ ماده‌ای ایزوتروپیک نیست؟

- (۱) ترکیدن و برش خورد یکسان دارد.
 (۲) مقاومت کششی و فشاری مساوی ندارد.
 (۳) خواص متفاوت در راستای MD و CMD دارد.
 (۴) الیاف موازی هم دارد.

- ۲۹ با جرم ویژه چوب، چگونه می‌توان مقاومت‌های آن را پیش‌بینی کرد؟

- (۱) با جرم ویژه برمبنای حجم خشک و مقاومت فشاری موازی الیاف چوب مدنظر
 (۲) با تعیین مقاومت خمشی استاتیکی و جرم ویژه در یک آزمایش
 (۳) با تناسب مقدار اندازه‌گیری شده جرم ویژه و سختی چوب در یک آزمون
 (۴) با رابطه تجربی برآمده از مشاهدات تجربی کافی

- ۳۰- روی منحنی رفتار چوب و مواد چوب پایه زیبار، کدام قسمت از منحنی، معرف شرط لازم برای رفتار الاستیک آنها است؟
- ۱) قسمت دارای رابطه خطی بین تنش و کرنش
 - ۲) پس از نقطه حد تناسب
 - ۳) قسمت حد شکست
 - ۴) بین حد تناسب و حد اکثر بار
- ۳۱- بیشترین سهم مصرف آب تازه به ازای هر تن کاغذ تولیدی در یک ماشین کاغذ، به کدام گزینه اختصاص دارد؟
- ۱) شوینده‌های فلت و وایر
 - ۲) رقیق‌سازی خمیر غلیظ
 - ۳) آماده‌سازی مواد شیمیایی
 - ۴) درزیندی تجهیزات با آب
- ۳۲- کدام یک از موارد جزء مزیت‌های استفاده از مواد شیمیایی کمک نگهدارنده محسوب نمی‌شود؟
- ۱) کاهش مصرف بخار در خشک‌کن‌ها
 - ۲) بهبود آبگیری در پرس
 - ۳) بهبود آبگیری از روی توری کاغذسازی
 - ۴) ممانعت از ایجاد کف
- ۳۳- برای کاهش مصرف آب تازه در یک کارخانه کاغذسازی، از دو حلقه آب در چرخه آب آن استفاده شده است، در این کارخانه آخرین واحد فرایندی در حلقه اول کدام است؟
- | | | | |
|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Screen (۴) | Disperser (۳) | Screw press (۲) | Cleaner (۱) |
|------------|---------------|-----------------|-------------|
- ۳۴- اگر نشاسته کاتیونی در پایانه تر ماشین کاغذ با هدف بهبود مقاومت‌های کاغذ مورد استفاده قرار گیرد، بهترین محل اضافه‌شدن آن در خط تولید کدام بخش است؟
- ۱) قبل از هدباس
 - ۲) قبل از تمیزکننده
 - ۳) قبل از غربال
 - ۴) قبل از فن پمپ
- ۳۵- در سیستم‌های بسته چرخه آب کاغذسازی، کدام روش برای کنترل و حذف مواد چسبنده مناسب‌تر است؟
- ۱) ماندگار کردن مواد چسبنده
 - ۲) پراکنده‌سازی مواد چسبنده
 - ۳) استفاده از تالک
 - ۴) عدم استفاده از کاغذ بازیافتی در کاغذسازی
- ۳۶- برای اندازه‌گیری تمام عامل‌های آنیونی موجود در الیاف کاغذسازی، کدام روش مناسب است؟
- ۱) اندازه‌گیری پتانسیل زتا به روش SP در شرایط پر نمک
 - ۲) تیتراسیون کلوئیدی در حلال‌های غیرمتورم‌کننده
 - ۳) تیتراسیون کلوئیدی
 - ۴) تیتراسیون هدایت‌سنجدی
- ۳۷- کدام مطلب در مورد سختی آب فرایندی در صنایع کاغذسازی نادرست است؟
- ۱) مقدار زیاد یون‌های فلزات خاکی در توسعه مقاومت‌تر کاغذ تداخل ایجاد می‌کند.
 - ۲) با افزایش دمای آب، قابلیت رسوب‌گذاری آب‌های سخت کمتر می‌شود.
 - ۳) میزان سختی آب در آهاردهی با آلوم - روزین تداخل ایجاد می‌کند.
 - ۴) سختی آب معیاری از پتانسیل رسوب‌گذاری در جریان فرایندهای کاغذسازی است.
- ۳۸- برای ایجاد پوشش‌های لمسی (Tactile) بر روی کاغذ، کدام فرایند ورنی‌زنی UV متداول است؟
- | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|
| ۱) افست | ۲) فلکسوگرافی | ۳) لترپرس | ۴) اسکرین |
|---------|---------------|-----------|-----------|
- ۳۹- برای اعمال رنگ پوشش‌های بسیار گران قیمت و با وزن کم بر روی کاغذ چه نوع کوتրی توصیه می‌شود؟
- ۱) پرس آهارزی
 - ۲) پرده‌ای
 - ۳) پاششی
 - ۴) گراور
- ۴۰- در روش پوشش‌دهی تیغه‌ای (Blade coating) بسترهای کاغذی، کدام نوع رفتار رئولوژیکی از رنگ‌های پوششی مناسب است؟
- | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|
| ۱) سودوپلاستیک | ۲) دیلاتانت | ۳) نیوتونی | ۴) بینگهام |
|----------------|-------------|------------|------------|

- ۴۱ استفاده از چه نوع رنگدانه‌ای در فرمولاسیون رنگ پوشش، منجر به افزایش برآقیت می‌شود؟
- (۱) دیوکسید تیتانیوم
 - (۲) رس بسیار ریز
 - (۳) رس متورق
 - (۴) رس کلسینه شده
- ۴۲ کدام جزء در فرمولاسیون رنگ پوشش کاغذ، بیشترین سهم را دارد؟
- (۱) افزودنی‌ها
 - (۲) کمک اتصال‌دهنده‌ها
 - (۳) اتصال‌دهنده‌ها
 - (۴) رنگدانه‌ها
- ۴۳ سرعت حرکت کاغذهای پوشش‌دار در داخل خشک‌کن‌های هوای داغ به چه عاملی بستگی دارد؟
- (۱) دمای خشک‌کن
 - (۲) طول خشک‌کن
 - (۳) گرمایش کاغذ
 - (۴) فرمول رنگ پوشش
- ۴۴ استفاده از چه نوع کراس لینکری احتمال زرد شدن رنگ پوشش کاغذ را افزایش می‌دهد؟
- (۱) اوره فرمالدهید
 - (۲) ملامین فرمالدهید
 - (۳) گلی‌اکسال
 - (۴) اپوکسی
- ۴۵ در تهیه محصولات کاغذی فلزدار از طریق پوشش‌دهی، از کدام نوع فلز به طور متداول استفاده می‌شود؟
- (۱) نیکل
 - (۲) قلع
 - (۳) فولاد ضدزنگ
 - (۴) آلومینیم
- ۴۶ اگر زبری سطح یک نمونه کاغذ پس از اتوزنی با روش PPS در فشار ۱ MPa و ۲ MPa به ترتیب $2/\text{mm}^2$ و $1/\text{mm}^2$ اندازه‌گیری شود، این کاغذ چند درصد فشرده شده است؟
- (۱) ۳۰
 - (۲) ۴۰
 - (۳) ۵۰
 - (۴) ۶۰
- ۴۷ در کدام روش اندازه‌گیری صافی سطح کاغذ، مقادیر به ثانیه گزارش می‌شوند؟
- (۱) پارکر پوینت سوف
 - (۲) بک
 - (۳) بندسن
 - (۴) شفیلد
- ۴۸ در فضای رنگ CIELAB مؤلفه‌های a^* و b^* - به ترتیب بیانگر چه رنگی (فام) هستند؟
- (۱) قرمز - آبی
 - (۲) قرمز - زرد
 - (۳) آبی - سبز
 - (۴) سبز - زرد
- ۴۹ عملیات پالایش بر کدام ویژگی فیزیکی بی‌تأثیر است؟
- (۱) ماتی
 - (۲) درجه روانی
 - (۳) ضریب پراکندگی (s)
 - (۴) ضریب جذب (k)
- ۵۰ شاخص مقاومت به کشش یک ورق دستساز کرافت رنگبری‌نشده با گرمایش 120 °C و دانسیته 0.6 g/cm^3 برابر $\frac{\text{Nm}}{\text{g}}$ میزان 60 °C اندازه‌گیری شده است. تنفس کششی این کاغذ چند مگاپاسکال است؟
- (۱) ۳۶
 - (۲) ۳۶/۰
 - (۳) ۱۰/۰
 - (۴) ۵
- ۵۱ در یک مقوای کنگره‌ای سه لایه‌ای، مقاومت اتصال لایه‌های رویی و زیرین به لایه میانی کنگره‌ای توسط کدام آزمون بررسی می‌شود؟
- (۱) مقاومت داخلی
 - (۲) مقاومت به کنده شدن
 - (۳) چسبیندگی پین
 - (۴) لهیدگی حلقه

- ۵۲- کدام آزمون برای نشان دادن اثر فرایند خمیر کاغذسازی بر مقاومت ذاتی الیاف استفاده می شود؟
- (۱) مقاومت کاغذ در جهت Z
 - (۲) مقاومت به تاشدن
 - (۳) مقاومت کششی دهانه صفر
 - (۴) مقاومت در برابر ترکیدن
- ۵۳- کدام تستها برای ارزیابی قابلیت حفظ ساختار ورق کارتن و ژئومتری فلوتها مناسب تر است؟
- (۱) FCT
 - (۲) RCT
 - (۳) SCT
 - (۴) ECT
- ۵۴- در فرایند تولید ویسکوز از کدام حلال برای انحلال سلولز استفاده می شود؟
- (۱) Cabon bisulfide (CS_2)
 - (۲) ۱-Buty - ۳methylimidazolium chloride (BmimCl)
 - (۳) N - Methylmorpholine - N - oxide monohydrate (NMMO)
 - (۴) Tetramethylammonium hydroxide (TMAH)
- ۵۵- از کدام تکنیک برای شناسایی عناصر معدنی چوب استفاده می شود؟
- (۱) X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
 - (۲) X-Ray Diffraction (XRD)
 - (۳) X-Ray Fluorescence (XRF)
 - (۴) Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX)
- ۵۶- کدام فرآورده در اثر استری کردن سلولز حاصل می شود؟
- (۱) هیدروکسی اتیل سلولز
 - (۲) کربوکسی متیل سلولز
 - (۳) سولفات سلولز
 - (۴) اتیل سلولز
- ۵۷- کدام گروه عاملی، سبب افزایش بیشتر خاصیت کلوئیدی لیگنین می شود؟
- (۱) $-OH$
 - (۲) $-OCH_3$
 - (۳) $-C=O$
 - (۴) $-SO_3H$
- ۵۸- کدام دستگاه برای اندازه گیری غلظت لیگنین در لیکورها مورد استفاده قرار می گیرد؟
- (۱) طیفسنج مادون قرمز
 - (۲) طیفسنج ماورای بنفش
 - (۳) طیفسنج اتمی
- ۵۹- در فرایند تبدیل سلولز به متیل سلولز در فاز جامد، کدام گروه هیدروکسیل سریع تر وارد واکنش می شود؟
- (۱) OH-1
 - (۲) OH-2
 - (۳) OH-6
 - (۴) OH-3
- ۶۰- کدام یک از حلال ها، برای استخراج لیگنین MWL مورد استفاده قرار می گیرد؟
- (۱) دیوکسان
 - (۲) اتیل اتر
 - (۳) اسید استیک
 - (۴) متانول
- ۶۱- عامل اصلی شروع واکنش های تخریب لیگنین در واکنش کرافت، کدام گروه عاملی است؟
- (۱) اولیفینی
 - (۲) هیدروکسیل فنولی
 - (۳) کربوکسیلی
 - (۴) متوكسی
- ۶۲- کدام عامل گزینش ناپذیر ترین ترکیب موجود در فرایند رنگبری می باشد؟
- (۱) رادیکال اکسیژن
 - (۲) آنیون پرهیدروکسیل
 - (۳) رادیکال هیدروکسیل
 - (۴) آنیون سوپراکسید
- ۶۳- کدام فرایند خمیر کاغذسازی با مفهوم پالایشگاه زیستی، بهترین تطابق را دارد؟
- (۱) سولفیت قلیایی با پیش هیدرولیز اولیه خرد چوبها جهت تولید خمیر کاغذ حل شونده
 - (۲) بی سولفیت برای تولید خمیر کاغذ حل شونده
 - (۳) کرافت با پیش هیدرولیز اولیه خرد چوبها جهت تولید خمیر کاغذ حل شونده
 - (۴) سودا با پیش هیدرولیز اولیه خرد چوبها جهت تولید خمیر کاغذ حل شونده

- ۶۴- کدامیک از فرایندهای ذیل برای تولید خمیر حل‌شونده (Dissolving Pulp) مناسب‌تر است؟
- (۱) فرایند تهیه خمیر کاغذ سولفیت اسیدی
 - (۲) فرایند تهیه خمیر کاغذ سولفیت خنثی
 - (۳) فرایند تهیه خمیر کاغذ سودا - آنتراکینون
 - (۴) فرایند تهیه خمیر کاغذسازی کرافت
- ۶۵- اندازه‌گیری وزن مولکولی کدام خمیر کاغذ با روش ویسکومتری مناسب نیست؟
- (۱) سولفیت رنگبری شده
 - (۲) ترمودینامیکی (TMP)
 - (۳) کرافت رنگبری شده
 - (۴) سودا رنگبری شده
- ۶۶- در فرایند پیش نیمار پالایشگاه زیستی، کدامیک از مواد بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟
- (۱) سلولز
 - (۲) مواد استخراجی
 - (۳) همی‌سلولزها
 - (۴) لیگنین
- ۶۷- کدامیک از گونه‌های زیر برای تهیه خمیر به روش سنگ آسیابی (گراندوود) مناسب‌تر است؟
- (۱) ممرز - صنوبر
 - (۲) اکالیپتوس - ممرز
 - (۳) کاج - نوئل
 - (۴) نوئل - صنوبر
- ۶۸- مزیت لیگنین‌زدایی در مرحله خمیرسازی نسبت به مرحله رنگبری در کدامیک از موارد ذیل است؟
- (۱) گزینش پذیری در DP
 - (۲) گزینش پذیری در بازده
 - (۳) ایجاد پساب آلاینده
 - (۴) هزینه لیگنین‌زدایی بهازای واحد وزن لیگنین
- ۶۹- در حذف هگزرنئونیک اسید از خمیر کاغذ کرافت، کدامیک از مراحل رنگبری موفق‌تر است؟
- O (۴) E (۳) P (۲) D (۱)
- ۷۰- در یک توالی رنگبری خمیر کاغذهای شیمیابی، کدام ترتیب مکانیسم رنگبری مناسب است؟
- (۱) الکتروفیلی به نوکلئوفیلی
 - (۲) نوکلئوفیلی به الکتروفیلی
 - (۳) الکتروفیلی به رادیکالی
 - (۴) نوکلئوفیلی به رادیکالی